

1. Ventilationshål felaktigt placerat i taket ovanför ett överskåp i köket.

Placering gör att luftflödet till ventilation hindras eftersom utrymmet mellan skåp och innertak är inbyggt. Det går inte heller att mäta luftflödet pga. ventilationshållets placering.

Vidare kanalisation från ventilationshål på utsidan är ej möjlig eftersom utrymmet är för litet (ca. 50-80 mm).

2. Lösningen blir att öppna upp ett nytt ventilationshål i köket på en plats i taket som inte täcks av köksskåp.

